

(社)全国学校栄養士協議会 宮城県代表者の峯岸多加子先生の勤務先、多賀城市学校給食センターの被災状況です。被災日の3月11日と12日に給食センターの2階と屋根から撮影された状況です。

給食センターはドライシステム仕様で、床が地面より1m20cm高くなっていますが、一部浸水してしまっただけです。

復旧までは約2ヶ月弱かかり、5月6日(金)より給食を再開されているそうです。



1

水色の管は送水管で
その下は砂押川です。

写真右手が海の方です。



2

センターの屋上から
センターの隣の倉庫を
撮影しました。



3

自動車やガスボンベが
数えきれないくらい
浮いていました。



4

翌12日の
給食センター前です。

車が津波で流され
給食センターのフェンスに
引っかかっています。



5

水が引いた後の
給食センター全景です。



6

給食センター
正面からです。

入り口の階段上まで
浸水しました。

このあたりま
で、



7

4月末の様子です。